

Babinsa 0814/17 Wonosalam, Cek Lokasi Terjadinya Lonsor di Wilayah Jarak, Dusun Sungkul

Basory Wijaya - JOMBANG.INDONESIASATU.ID

May 29, 2022 - 08:03



JOMBANG,- Babinsa 0814/17 Sertu Mifthachudin (babinsa Jarak) cek lokasi longsor, akses jalan perbatasan Dsn Sungkul / Gading dengan Medesan, Kecamatan Wonosalam. Jumat (27/05/2022).

Akses jalan perbatasan antara Desa Sungkul, Medesan yang menghubungkan

Desa Jarak, sekitar 15 Meter longsor akses jalan (bahu jalan).

Longsor yang terjadi pada malam hari yang disebabkan oleh hujan lebat di sertai angin selama 2 jam yang mengguyur di wilayah setempat dan mengakibatkan akses jalan hanya bisa dilewati roda 2 saja, dan untuk roda 4 untuk sementara waktu belum bisa melewati jalan tersebut, karena jalan mulai retak dan dapat membahayakan pengendara roda 4 apabila melewatinya.

Babinsa yang mengetahui adanya bencana diwilayahnya langsung cek kelokasi kejadian dan dilanjutkan koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan gotong royong untuk membuat plang penutup jalan sementara karena bisa membahayakan warga yang mau melewatinya, dan warga setempat juga ikut menjaga serta mewaspadaai roda 2 yg akan melewatinya. (Pendim0814)